

## Ficha técnica

## Pintura Indicadora de Temperatura

Código: SF-051 (740) Versión:2 Revisión: 01/08/2018

## Descripción:

Pintura formulada con resina, silicona y pigmentos especiales que cambian irreversiblemente de color, esta pintura mantiene estable su color hasta una temperatura de 260°C y por encima de esta cambia en la siguiente forma:

- \*Hasta temperatura de 260°C mantiene su color original
- \*A temperaturas de 288°C presenta leve cambio de color Verde a Verde plástico después de tres (3) semanas.
- \*A temperaturas de 316°C el color verde pálido se vuelve blanco verdoso en 18 horas
- \*A temperaturas de 399°C, en adelante la pintura se vuelve blanca totalmente en tres (3) horas
- \*El cambio de color de los pigmentos de esta pintura, cuando llegan al límite máximo de temperatura, sirve para detectar fallas en aislamientos térmicos, motores, etc.

### Aplicación:

Se revuelve bien la pintura indicadora de temperatura con una espátula para obtener su completa uniformidad.

Para aplicación a pistola se agrega la pintura un15% por volumen de ajustador ref.121.134 y se resuelve bien.

Se aplican dos (2) a tres (3) manos para obtener el espesor recomendado.

Cuando se presenta zonas decoloradas por fugas de calor debido a fallas en los aislamientos o desgaste del metal, se repara el aislamiento o el metal de la superficie en forma manual o mecánica, se aplica una mano de pintura en las zonas deterioradas (parcheo) y se aplica una mano más de pintura a toda la superficie para que el color quede uniforme.

Para evitar la formación de película seca durante el almacenamiento de envases mermados, se agrega un poco de ajustador 121.134 sin revolverlo y se tapa bien el envase.

## Referencias y colores:

113.306 verde

#### **Usos:**

Para proteger y decorar interior y exteriormente superficies metálicas de cemento, asbesto y concreto, expuestas a altas temperaturas como: chimeneas, hornos, calderas, motores, etc.





## Ficha técnica Pintura Indicadora de Temperatura

Código: SF-051 (740)	Versión:2	Revisión: 01/08/2018
----------------------	-----------	----------------------

## **Especificaciones:**

Acabado	Semibrillante
Gravedad específica a 25°C	1,19
% Sólidos por volumen	37
Espesor recomendado película seca	50 - 75 micrones
Rendimiento teórico a 25 micrones de película seca	55m2 /galón
Punto de chispa (copa cerrada)	66°C
Método de aplicación	Pistola o brocha
Ajustador ara dilución	121.134
Temperatura de almacenamiento	4°C a 32°C bajo techo

#### Preparación de superficie:

- \*Todo tipo de superficie debe estar libre de humedad, polvo, mugre, grasa, cera, pintura deteriorada, oxido y escama de laminación.
- \*Para repintes sobre este mismo tipo de pinturas en buen estado, se lija suavemente en seco hasta matizar y se limpia bien. Así se obtiene una buena adherencia de la nueva capa de pintura.
- \*Para obtener la máxima eficiencia de pintura verde indicadora de temperaturas ref. 113.306 se debe tratar el metal con chorro abrasivo grado metal blanco SA3 (SSPC-SP2) con un perfil de rugosidad de 25 a 37 micrones. \*El perfil de rugosidad se puede medir con el keane tator comparator de KTA instruments o con Cintas especiales.
- \*Para retocar zonas averiadas, la mínima preparación de superficie es la manual mecánica ST2 (SSPC-SP2) \*No se Deben utilizar acondicionadores de superficie ni anticorrosivas.

## Temperatura de aplicación

	Pintura	Metal	Ambiente	Humedad ambiente
Normal	10°C a 30°C	12°C a 30°	10°C a 30°C	30 a 90%
Minima	5°C	5°C	5°C	0%
Máxima	40°C	40°C	40°C	95%

**Equipos de aplicación:** los siguientes equipos se han encontrado apropiados para la aplicación. Sin embargo se pueden utilizar otros equipos equivalentes.





# Ficha técnica Pintura Indicadora de Temperatura

Código: SF-051 (740)	Versión:2	Revisión: 01/08/2018
----------------------	-----------	----------------------

#### PISTOLA CONVENCIONAL (con aire):

Marca y modelo	Pico de fluido	Nº De capsula de aire	
Devilbiss MBC-510 o JGA	E	704 ò765`o 78	
Binks	66	66PB ò 66PE	

#### PISTOLA SIN AIRE (hidráulico)

Marca y modelo	Bomba
Devilbiss JGB - 507	QFA - 514
Graco 205 -591	President 30.1 Buldog 30.1
Brinks 500	Mercury 5C

Brocha: De cerda natural o nylon

#### TIEMPOS DE SECAMIENTO:

Temperatura	Al tacto	Secamientos en	Total
ambiental	horas	horas sengundas	
		manos	
25°C	4 a 6	8	¼ horaa150°C

Los tiempos de secamiento varían de acuerdo con la temperatura ambiental y el espesor de película aplicada. A mayor temperatura menor tiempo de secamiento y viceversa. A mayor espesor mayor tiempo de secamiento

